


HLAVNÍ ZÁSADY PRO BALENÍ


Co musí obal vydržet při přepravě

PPL®


A company of




Zkouška pevnosti obalu: Obal s produktem musí vydržet pětinasobek vlastní hmotnosti



Zkouška obalu nárazem z výšky - při volném pádu do 10 kg 80 cm, nad 10 kg 60 cm (ČSN EN 22248 A 24180-20)




Zajištění originality balení použitím potištěných firemních pásek



Správné zalepení zásilky
Tvar dvojitého „H“

ZÁSADY:

- používejte pouze kvalitní obalové materiály
- chraňte povrchy a citlivé části produktu
- oddělte a proložte jednotlivé produkty
- zajistěte zboží proti posunu a pohybu
- vytvořte na všech stranách deformační zóny
- krabice zcela vyplňte fixačním materiálem
- celý balík musí být pevný a kompaktní
- v případě potřeby označte manipulačními značkami




Manipulační značky nenahrazují kvalitní obal a výplně (ČSN EN ISO 780). Zásilka je označena pouze jedním štítkem PPL!

Jsme blíže, než si myslíte

VHODNÉ PŘEPRAVNÍ OBALY

Zabezpečení obsahu, ochrana proti nárazům,
pevnost a kompaktnost, deformační zóny




Krabice z vlnité lepenky


KVALITA - PEVNOST - STABILITA - KOMPAKTNOST




Poštovní krabice z vlnité lepenky




Bezpečnostní obálky



Třívrstvá vlnitá lepenka
(existují různé kvality)



Pětivrstvá vlnitá lepenka
(existují různé kvality)




Použití speciálních výztuží ve tvaru „L“ nebo „U“
v rozích a bocích

VLASTNOSTI PRODUKTŮ A PŘEPRAVNÍ OMEZENÍ


Rozdělení podle citlivosti a vlastností



Křehké produkty - sklo, porcelán, keramika apod.




Citlivé produkty - mechanické a optické přístroje, elektronika apod.



Robustní produkty - knihy, kovové díly, textil apod.



Hmotnost zásilky max. 31,5 kg
Zásilka musí být manipulovatelná 1 osobou



Maximální rozměry zásilky Délka: 120 x 60 x 60 cm
Rozměry: $A + 2B + 2C = \text{max. } 360 \text{ cm}$



Zásilka nesmí obsahovat výbušniny, zbraně, hořlaviny ani chemické látky (viz přepravní podmínky PPL)


PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY A RIZIKA

PPL®

A company of




Manipulace se zásilkou: 6-8x naložení, vyložení
a doprava po válečkovém dopravníku



Tlaky


Vaše zásilka může být ve spodu až 2,5m stohu



až 80 cm


Nárazy a pády

Při manipulaci na pásových dopravnících



Vibrace

Hrozí posun obsahu k vnější stěně obalu



Těžiště

Vaše zásilka bude přepravována v nejstabilnější poloze



Jednotlivé obaly k sobě nelze svazovat, páskovat ani lepit. Takto spojené balíky neumožňují manipulaci a hrozí roztržení




Zásilka musí být označena jednou etiketou PPL.

Jsme blíže, než si myslíte

VNITŘNÍ VÝPLNĚ A FIXACE

PPL®


A company of




Riziko pádu přepravované zásilky v procentech.




Produkt bez vnitřní výplně
Riziko poškození je vysoké!




Vytvářejte deformační zóny
Používejte fixační a výplňkové materiály



Oddělení produktů od sebe
Zabrání se poškození (mřížky, proložky a obalení)



Lehké produkty - měkká a vzdušná fixace
Těžké produkty - tuhá a ztuhlá fixace



Různé druhy fixací: 1. bublinková folie 2. fixace z polystyrenu
3. tělíska Flopak 4. vlnitá lepenka 5. kartonové proložky 6. Kartofix
7. Padpak 8. Pěnové profily 9. Vzduchové polštářky Celio

Jsme blíže, než si myslíte